










Схема розташування підкрівляних і кроквяних ферм, зв'язків по нижніх поясах ферм між осями 1-5 / В-Д





Відомість елементів				
Марка	Переріз			Прим.
	Еквів.	Поз.	Склад	
ПФ1,ПФ2			арк. 3	Підкріплення ферми
ФК1,ФК2			арк. 3	Кровляні ферми
Вз-1,Вз-2			арк. 4	Вертикальні зв'язки
а	L		L 60x8	
б	+		2 L 75x8	
в	C		C №12	
г	L		L 60x8	

Схема розташування підкріпкових і кроквяних ферм, зв'язків по верхніх поясах ферм між осями 1-5 / В-Д



Відомість елементів				
Марка	Переріз			Прим.
	Еквів.	Поз.	Склад	
ПФ1,ПФ2			арк. 3	Підкривлені ферми
ФК1,ФК2			арк. 3	Кровляні ферми
Вз-1,Вз-2			арк. 4	Вертикальні зв'язки
а			Л 60x6	
д			Л 75x6	
е			Л 65x6	





Схема розташування ферм ліхтарів, зв'язів по верхніх поясах ферм ліхтарів між осями 1-5 / В-Д



Марка	Переріз			Прим.
	Екста	Паз	Склад	
ФЛ1, ФЛ2			арк. 6	Ферма ліхтарів
Вз-3, Вз-4			арк. 7	Вертикальні зв'язки
а	Л		Л 85х8	






Схема розташування прогонів по верхніх поясах ферм ліхтарів між осями 1-5 / В-Д



Марка	Переріз			Прим.
	Екста	Паз	Склад	
ФЛ1, ФЛ2			арк. 6	Ферма ліхтарів
Вз-3, Вз-4			арк. 7	Вертикальні зв'язки
ПР1	С		С 160	
ПР2	І		І 160	

Схема вертикальних зв'язків Вз-3





Схема вертикальних зв'язків Вз-4



1. Горизонтальні зв'язки по фермах умовно не показані.